

Tubläckan Polstjärnan 2017-2

I dag, fredag 16 juni har Inspectas kontrollanter Göran Olsson och Patrik Olofsson varit ombord för att kontrollera pannans stagtuber avseende punktkorrosion och allmän kondition.

Visuell kontroll innefattande avsyning, närbildsfoto, ultraljudsmätning av godstjocklek visar att stagtuberna är i god kondition när det gäller godstjocklek/hållfasthet, en del (20-50 st) små men djupa områden med punktkorrosion finns dock.

Vi rekommenderas (måste inte) åtgärda dessa med urslipning och fyllning med pinnsvets.

På Görans rekommendation sprickindikerades, med magnetpulverprovning, korrugeringen i båda ändar av eldrören, inga skador hittades.

Resultatet av denna inspektion ser vi som positivt, stagtuberna behöver inte bytas, endast rekommenderad svetsreparation av vissa positioner.

Vi som jobbar med pannan kommer den närmaste veckan att fortsätta rengöring och uppmärkning av de djupaste punktkorrosions skadorna, svetsningsarbetena av skadorna i tubsäten och stagtuber är planerat att utföras av Assemblin VS i början av vecka 26.

Förhoppningsvis kan vi börja med inpressning av de nya tuberna i början av juli månad.